

# USTALENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ POJAZDU SAMOCHODOWEGO

MARKA POJAZDU:

Citroen Jumpy

NUMER REJESTRACYJNY:

LBI 56014

0602-SEE.7110.3187.2024

WŁAŚCICIEL POJAZDU:

Płanda Mariola  
ul. Zastodolna 17  
21-509 Kodeń

ZLECENIODAWCA:

Naczelnik Urzędu Skarbowego  
ul. Prosta 19  
21-500 Biała Podlaska

WARTOŚĆ RYNKOWA POJAZDU **7 000 zł**

*słownie: siedem tysięcy zł*

SPORZĄDZIŁ:  
Biegły Skarbowy  
mgr inż. Sławomir MALICKI



Biała Podlaska, marzec 2025 r.

WYCENA NR 28/2025

z dnia 2025-03-17

Wykonawca wyceny: mgr inż. Sławomir Malicki

Właściciel pojazdu: Płanda Mariola ul. Zastodolna 17  
21-509 Kodeń

Zadanie: identyfikacja i ustalenie wartości rynkowej pojazdu samochodowego.

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Marka: Citroen  
LBI 56014

Model pojazdu: Jumpy  
Rok produkcji: 2007

Rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Nr identyfikacyjny        | VF7XS9HUC64020039      |
| Rodzaj nadwozia           | F 4/3                  |
| Rodzaj silnika            | Z zapłonem samoczynnym |
| Pojemność skokowa silnika | 1560 ccm               |
| Moc silnika               | 66 kW                  |
| Wskazanie licznika        | 241 163 km             |
| Przebieg szacowany        | 241 163 km             |
| Kolor nadwozia            | Biały                  |
| Masa własna               | 1736 kg                |
| DMC                       | 2661 kg                |

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| KOŁO           | MARKA, TYP                      | ZUŻYCIE [%] |
|----------------|---------------------------------|-------------|
| Lewe przednie  | CREEN - Max 215/70R15C 109/107R | 70          |
| Prawe przednie | CREEN - Max 215/70R15C 109/107R | 70          |
| Lewe tylne     | Goodyear 215/65R15C 104/102T    | 70          |
| Prawe tylne    | Goodyear 215/65R15C 104/102T    | 70          |

Wypożyczenie standardowe dla typu pojazdu.

Wypożyczenie dodatkowe;

- hak.

## OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

Do oględzin przedstawiono pojazd na parkingu SP ZOZ w Grabanowie.

W wyniku oględzin ustalono:

- Pojazd kompletny;
- Bardzo zaniedbany;
- Zużycie proporcjonalne do przebiegu i okresu eksploatacji;
- Wcześniejsze naprawy blacharsko - lakiernicze;
- Zarysowania lakieru;
- Zniszczone siedzenia;
- Korozja nadwozia;
- Brak książki serwisowej.

## KOREKTY

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO Zł .....                      | 8 600 Zł |
| NIEZBĘDNE NAPRAWY /uwzględniając amortyzację/.....- | 400 Zł   |
| KOREKTA OGUMIENIA .....                             | - 520 Zł |
| WYP. DODATKOWE (hak).....                           | 150 Zł   |

| KOREKTY RÓŻNE                      | [%] | WARTOŚĆ [zł] |
|------------------------------------|-----|--------------|
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | - 2 | -172         |
| Wcześniejsze naprawy               | - 2 | -172         |
| Badania techniczne (20.09.2025)    | - 2 | -172         |
| Serwisowanie                       | - 4 | -344         |

KOREKTY RÓŻNE ..... – 860 Zł

## KOMENTARZ

1. Wycenę wykonano w oparciu o instrukcję nr1/2016 z 17 maja 2016 r. SRzTSiRD PZM
2. niniejsza OT w wycenie wartości uwzględnia okres eksploatacji, przebieg pojazdu, ogólny stan techniczny.

**Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:**

**7 000 zł**

**(słownie: siedem tysięcy zł)**

**Wartość określono na podstawie:**

- notowań rynkowych zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
  - korekt mających wpływ na wartość pojazdu.
- 

Dnia 2025-03-17

BIEGŁY SKARBOWY



## **Dokumentacja fotograficzna**

**Foto 1**



**Foto 2**



**Foto 3**



**Foto 4**



Foto 5



Foto 6



**Foto 7**



**Foto 8**



**Foto 9**



**Foto 10**

