

RZECZOZNAWCA Józef Zań ul. Wrzosowa 30 23-400 Biłgoraj	Ocena techniczna Nr: R – 14/II/2025 – 1 Wykonano dnia: 14.02.2025r.
---	--

Zleceniodawca: Urząd Skarbowy w Biłgoraju, ul. T. Kościuszki 78, 23 – 400 Biłgoraj

Zlecenie z dnia: 27.01.2025r.

Znak Sprawy: 0603-SEE.715.2.2025.3

UNP: 0603-25-003131

Data oględzin: 05.02.2025r.

Badanie wykonał: mgr Józef Zań, uprawniony rzeczoznawca

Przeznaczenie oceny: celem urzędowego wykorzystania – do przedłożenia w Urzędzie Skarbowym.

Zadanie oceny: Określenie szacunkowej wartości rynkowej pojazdu.

<i>Marka pojazdu</i>	<i>Typ-model</i>	<i>Nr podwozia</i>	<i>Rodzaj pojazdu</i>	<i>Liczba miejsc</i>	<i>Masa włas/całko kg</i>	<i>Rok produkcji</i>
Hyundai	2.0 CRDi Sonata	KMHEU41V P9A515145	osobowy	5	1482 / 2150	2008 ✓
<i>Rodzaj silnika</i>	<i>Typ-model</i>	<i>Nr fabr.</i>	<i>Liczba cylindrów</i>	<i>Pojemność cm³</i>	<i>Moc kW / obroty</i>	<i>Stan licznika</i>
ZS	2.0CRDi	-----	4	1991	103 / 3600	b.d.

Inne informacje:

- Data I rejestracji w kraju: 18.07.2008r. Brak dowodu rejestracyjnego. Tablice rejestracyjne zamontowane do samochodu to. Nr rej. LBL 28202, ✓

- Wykonano zdjęć pojazdu: 18 szt.

Podstawa prawna: - informacje o cenach rynkowych pojazdów używanych: INFO-EKSPERT, EUROTAX, INTERNET - Notowania rynkowe pojazdów podane w specjalistycznych czasopismach motoryzacyjnych - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 30 kwietnia 2003 w sprawie warunków tech. pojazd. oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2004r nr 103 poz. 1085). - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r: Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r poz. 515) - Instrukcja określenia wartości pojazdów Nr 1/2016 z dnia 17.05.2016 r wydana przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego.

Opis stanu technicznego

Uwagi:

Samochód używany, z uszkodzeniami w silniku, podwoziu, nadwoziu. Nadwozie typu sedan w kolorze niebieskim, skrzynia biegów manualna. Napęd na koła przednie. Brak kluczyków do zapłonu. Akumulator – o niskiej zdolności rozruchowej. Nadwozie pojazdu nosi ślady naprawy po kolizji. Brak odczytu licznika.

Silnik (stwierdzono):

Brak możliwości sprawdzenia pracy silnika ze względu na brak kluczyków do zapłonu. Blok silnika zanieczyszczony zaolejony. Widoczne wycieki oleju występują z pokrywy miski olejowej silnika.

Podwozie (stwierdzono):

Brak możliwości sprawdzenia pracy zespołów podwozia ze względu na unieruchomiony silnik. Tarcze hamulcowe porysowane, z ogniskami korozji. Obręcze kół, ze stopu lekkiego, zarysowane na krawędziach. Zawieszenie przednie i tylne z ogniskami korozji. Wyczuwalne luzy w zawieszeniu przednim, na końcówkach drążków kierowniczych i sworzniach wahaczy.

Nadwozie (stwierdzono):

W nadwoziu pojazdu stwierdza się poniższe uszkodzenia:

- Zderzak przedni – z zarysowaniem lakieru
- Pokrywa komory silnika – nosi ślady wcześniejszej naprawy po kolizji.
- Błotnik przedni po stronie prawej – lakier zarysowany.
- Błotnik przedni po stronie lewej – naprawiany po kolizji
- Drzwi przednie i tylne po stronie prawej – z zarysowaniem lakieru.
- Błotnik tylny po stronie prawej z zarysowaniem lakieru.
- Lakier zarysowany na błotniku tylnym po stronie lewej.
- Drzwi tylne i przednie po stronie prawej z zarysowaniem lakieru.
- Obudowa lusterka zewnętrznego po stronie lewej – lakier zarysowany.

- Dach nadwozia z odpryskami lakieru i w tych miejscach występują ogniska korozji.
- Tapicerka wnętrza tj. siedzeń przednich i tylnych, zawilgocona, z pleśnią
- Pasy bezpieczeństwa przednie i tylne zawilgocone, z pleśnią
- Wykładzina dywanowa zawilgocona, zabrudzona
- Ślady ognisk korozji występują na podłużnicach tylnych

Zmierzona grubość powłoki lakierniczej elementów naprawianych: do 860 μm .

Wycena pojazdu:

Na podstawie powyższego opisu technicznego oraz innych danych źródłowych jak: notowania rynkowe zawarte w specjalistycznych czasopismach technicznych, Internet, **wartość bazową pojazdu przyjęto z systemu INFO-EKSPERT 2025.02. Wartość bazowa pojazdu marki: Hyundai, typ/model: 2.0CRDi Sonata, wynosi: 9.600,00 PLN brutto.**

Wartość bazowa pojazdu podlega obniżeniu z tytułu następujących korekt ujemnych.

1. Wartość bazowa: W_b	9 600,00 zł
2. Korekta dotycząca daty pierwszej rejestracji: K_r	100,00 zł
3. Korekta wyposażenia: k_w	0,00 zł
4. Stopień uszkodzeń i braków: k_n	-47%
5. Korekty różne - w tym korekty jak niżej: k_x	0%
- korekta za stan utrzymania/dbałość o pojazd	0%
- korekta za szczególny charakter eksploatacji	0%
- korekta z tytułu wcześniej wykonanych napraw powypadkowych	0%
- korekta ze względu na liczbę właścicieli	0%
- brak potwierdzenia serwisowania pojazdu	0%
- import indywidualny pojazdu	0%
- korekta ujemna za brak aktualnych badań technicznych	0%
6. Korekta dotycząca przebiegu: k_p	0,00%
7. Korekta kwotowa za stan ogumienia: K_g	0,00 zł
8. Korekta kwotowa z tytułu koniecznej naprawy: K_n	0,00 zł

Wartość rynkowa: $W_r = (W_b + K_r + k_w) \cdot (1 + k_n) \cdot (1 + k_x) \cdot (1 + k_p) + K_g - K_n =$ 5 141,00 zł

5 100,00 zł

Ogólny stopień procentowego ubytku wynosi:

47,0%

Na podstawie dokonanych oględzin i oceny stanu technicznego pojazdu, przedstawionych dokumentów oraz wykonanych obliczeń, wartość rynkowa przedmiotowego pojazdu wynosi: **5.100,00 PLN**, słownie: **pięć tysięcy sto złotych brutto**.





W myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (Dz.U.62 z 2001r poz. 628) pojazd nie stanowi odpadu.

Podpisując niniejszą ocenę rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte uszkodzenia, wady materiałowe oraz ich zmiany jakościowe i ilościowe zaistniałe po oględzinach badanego pojazdu.




Biłgoraj dn. 14.02.2025r.

**RZECZOZNAWCA
BIEGŁY SKARBOWY**
mgr Józef Zan

Zdjęcia samochodu Hyundai Sonata



BZECZOZNAK
BIEGŁY SKARBOWY
mgr Józef Z...



RZECZOWNIA
BIEGŁY SKARBOWY
MGR Józef Zan