

# IDENTYFIKACJA I USTALENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ POJAZDU SAMOCHODOWEGO

MARKA POJAZDU:

OPEL Vivaro

NUMER REJESTRACYJNY:

LB 80882

0602-SEE.715.209.2024

WŁAŚCICIEL POJAZDU:


Skarb Państwa-Urząd Skarbowy  
ul. Prosta 19  
21-500 Biała Podlaska

ZLECENIODAWCA:

Naczelnik Urzędu Skarbowego  
ul. Prosta 19  
21-500 Biała Podlaska

WARTOŚĆ RYNKOWA POJAZDU **14 100 zł**  
*słownie: czternaście tysięcy sto zł*

SPORZĄDZIŁ:  
Biegły Skarbowy  
mgr inż. Sławomir MALICKI



Biała Podlaska, grudzień 2024 r.

# WYCENA NR 44/2024

z dnia 2024-12-17

Wykonawca wyceny: mgr inż. Sławomir Malicki

Właściciel pojazdu: Skarb Państwa-Urząd Skarbowy

Zadanie: ustalenie wartości rynkowej pojazdu samochodowego.

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Marka: OPEL

Typ pojazdu: Vivaro

Nr rej.: LB 80882

Rok produkcji: 2003

Rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy

Nr identyfikacyjny	W0LF7BCA63V611148
Rodzaj nadwozia	Kb 4/3
Rodzaj silnika	samoczynny
Pojemność skokowa silnika	1870 ccm
Moc silnika	74 kW
Wskazanie licznika	brak
Przebieg szacowany	350 000 km
Kolor nadwozia	srebrny
Masa własna	1795 kg
DMC	2900 kg

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

KOŁO	MARKA, TYP	ZUŻYCIE [%]
Lewe przednie	Hankook 215/65R16 98T M+S	70
Prawe przednie	Hankook 215/65R16 98T M+S	70
Lewe tylne	MAXXIS 215/65R16C 109/107T M+S	80
Prawe przednie	MAXXIS 215/65R16C 107/105T M+S	80
Zapas	Brak	-

**Wyposażenie standardowe dla typu pojazdu.**

**Wyposażenie dodatkowe:**

- hak.

## OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

Do oględzin przedstawiono pojazd na parkingu SPZOZ w Grabanowie.

W wyniku oględzin ustalono:

Pojazd kompletny;  
Pojazd zaniedbany;  
Odpryski lakieru;  
Korozja nadwozia;  
Uszkodzone mocowanie lusterka prawego;  
Pęknięty zderzak przedni;  
Pęknięta osłona PT;  
Drzwi tylne wgniecione;  
Brak wycieraczki prawej tylnej;  
Rozładowany akumulator;  
Brak książki serwisowej.

## KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO ZŁ ..... 18 000 ZŁ  
NIEZBĘDNE NAPRAWY /uwzględniając amortyzację/..... - 1 800 ZŁ  
KOREKTA ZA OGUMIENIE..... - 800 ZŁ  
WYPOSAŻENIE DODETKOWE (hak)..... 100 ZŁ

KOREKTY RÓŻNE	[%]	WARTOŚĆ [zł]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-4	-720
Niewłaściwe serwisowanie	- 2	-360
Badanie techn.(19/08/2025)	- 2	-360

KOREKTY RÓŻNE ..... -1 440 ZŁ

## KOMENTARZ

1.Wycenę wykonano w oparciu o instrukcję nr 1/2016 z 17 maja 2016 r.  
SRzTSiRD

2.Niniejsza OT w wycenie wartości uwzględnia okres eksploatacji,  
przebieg pojazdu, ogólny stan techniczny.

---

**Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu,  
określona na dzień wykonania opinii wynosi:**

**14 100 zł**


**(słownie: trzynaście tysięcy sto zł)**

**Wartość określono na podstawie:**

- notowań rynkowych
  - korekt mających wpływ na wartość pojazdu.
- 

Dnia 2024-12-17

BIEGŁY SKARBOWY



**Dokumentacja fotograficzna**

**Foto 1**



**Foto 2**



Foto 3



Foto 4



Foto 5




Foto 6



Foto 7




Foto 8





Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14

