



Krajowa Administracja
Skarbowa

Lublin, dnia 18 lutego 2020 r.

**Izba Administracji Skarbowej
w Lublinie
0601-ILN-1.261.3.2020.3
0601-20-019615**

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 0601-ILN-1.261.3.2020 prowadzone w formie zapytania ofertowego na wykonanie kontroli okresowej stanu technicznego obiektów Izby Administracji Skarbowej w Lublinie na terenie województwa lubelskiego, zostaje unieważnione.

Uzasadnienie

W niniejszym postępowaniu oferta z najkorzystniejszą ceną, niepodlegająca odrzuceniu przekracza kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

Ponadto Izba Administracji Skarbowej w Lublinie informuje, że w niniejszym postępowaniu odrzucono oferty poniższych wykonawców:

- oferta nr 2 - Ulrich Energia Sp. z o. o., ul. Polna 9C, 96-314 Baranów;
- oferta nr 3 - RAMO POLSKA Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa;
- oferta nr 5 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BARKON” Tomasz Fiedorowicz, ul. Polan 5, 20-830 Lublin;
- oferta nr 6 - WMG Weronika Murzańska – Godyń, ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków.

Uzasadnienie

Zgodnie z pkt VII ppkt 2 i pkt X ppkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia **nr 0601-ILN-1.261.3.2020** w postępowaniu zostaje odrzucona oferta Wykonawcy, który nie wypełnił w całości Załącznika 2.1. do ww. SIWZ. Poprawnie wypełniony załącznik stanowi podstawę do wyliczenia wartości zamówienia, którą należy przedstawić w Załączniku nr 2 – Formularz ofertowy.

Oferta nr 2

Wykonawca błędnie wypełnił Załącznik nr 2.1., który stanowi załącznik do formularza ofertowego. Podczas weryfikacji oferty stwierdzono brak kosztu wykonania przeglądu technicznego dotyczącego stanu technicznego i efektywności kotłów c.o. w następujących lokalizacjach:

- w 2020 r. w Urzędzie Skarbowym w Janowie Lubelskim, ul. Wojska Polskiego 32, 23-300 Janów Lubelski – budynek biurowy,
- w 2021 r. w Urzędzie Skarbowym w Tomaszowie Lubelskim, ul. Rolnicza 17, 22-600 Tomaszów Lubelski – budynek biurowy.

Oferta nr 3

Wykonawca błędnie wypełnił Załącznik nr 2.1., który stanowi załącznik do formularza ofertowego. Podczas weryfikacji oferty stwierdzono brak kosztów poszczególnych przeglądów w 2020 r. i 2021 r., dla każdej z wskazanych lokalizacji. Wykonawca przedstawił jedynie ceny sumaryczne dla poszczególnych lat ujętych w zapytaniu ofertowym.

Oferta nr 5

Wykonawca błędnie wypełnił Załącznik nr 2.1., który stanowi załącznik do formularza ofertowego. Podczas weryfikacji oferty stwierdzono brak kosztu wykonania przeglądu technicznego stanu technicznego i efektywności energetycznej kotła c.o. w 2020 r. w Urzędzie Skarbowym w Białej Podlaskiej, przy ul. Prostej, 21-500 Biała Podlaska.

Oferta nr 6

Wykonawca błędnie wypełnił Załącznik nr 2.1., który stanowi załącznik do formularza ofertowego. Podczas weryfikacji oferty stwierdzono brak kosztów poszczególnych przeglądów w 2020 r. i 2021 r., dla każdej z wskazanych lokalizacji. Wykonawca przedstawił w całości koszt wykonania przeglądów dla każdego z budynków wskazanych w Załączniku 2.1.

W związku z powyższym Izba Administracji Skarbowej w Lublinie postanawia jak na wstępie.

Z up. Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie


Hanna Sysa
Z-ca Dyrektora