

URZĄD
WYSTĘP
13.11.2024
KASOWA
d

IDENTYFIKACJA I USTALENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ POJAZDU SAMOCHODOWEGO

MARKA POJAZDU:

Skoda Roomster

NUMER REJESTRACYJNY:

LB 57 694

0602-SEE.7110.3102.2024.12

WŁAŚCICIEL POJAZDU:

Modelarnia Mebli SP.Z O.O.
ul. Sidorska 83
21-500 Biała Podlaska

ZLECENIODAWCA:

Naczelnik Urzędu Skarbowego
ul. Prosta 19
21-500 Biała Podlaska

WARTOŚĆ RYNKOWA POJAZDU 6 300 zł
słownie: sześć tysięcy trzysta zł

SPORZĄDZIŁ:
Biegły Skarbowy
mgr inż. Sławomir MALICKI



Biała Podlaska, listopad 2024 r.

WYCENA NR 27/2024

z dnia 2024-11-12

Wykonawca wyceny: mgr inż. Sławomir Malicki

Właściciel pojazdu: Modelarnia Mebli sp. z o.o.

Zadanie: ustalenie wartości rynkowej pojazdu samochodowego.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Marka: SKODA

Typ pojazdu: ROOMSTER

Nr rej.: LB 57 694

Rok produkcji: 2012

Rodzaj pojazdu: samochód osobowy

Nr identyfikacyjny	TMBNC25J9C7034699
Rodzaj nadwozia	kb 5
Rodzaj silnika	iskrowy
Pojemność skokowa silnika	1390 ccm
Moc silnika	63 kW
Skrzynia biegów	manualna
Wskazanie licznika	806 531 km
Przebieg szacowany	806 531 km
Kolor nadwozia	popielaty
Masa własna	1134 kg
DMC	1664 kg

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

KOŁO	MARKA, TYP	ZUŻYCIE [%]
Lewe przednie	Turanza 195/50R15 82V	90
Prawe przednie	Bridgestone 195/50R15 82H	100
Lewe tylne	Imperia 195/60R15 88H	70
Prawe tylne	Voyager 195/55R15 85H	70
Zapas	Brak	-

Wyposażenie standardowe dla typu pojazdu.

Wyposażenie dodatkowe:

- instalacja gazowa.

OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

Do oględzin przedstawiono pojazd na parkingu SPZOZ w Grabanowie.

W wyniku oględzin ustalono:

- Pojazd kompletny;
- Stan zadawalający;
- Zużycie proporcjonalne do okresu eksploatacji i przebiegu;
- Wycieki z silnika;
- Zaawansowana korozja na elementach nadwozia;
- Zarysowania lakieru;
- Wgniecenie błotnik LT;
- Wcześniejsze naprawy blacharskie;
- Brak książki serwisowej.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO ZŁ	17 000 ZŁ
NIEZBĘDNE NAPRAWY /uwzględniając amortyzację/.....	-3 500 ZŁ
KOREKTA OGUMIENIA	- 1 200 ZŁ
KOREKTA ZA PRZEBIEG (- 24.0%).....	- 4 080 ZŁ
WYPOS> DODATKOWE (instalacja gazowa).....	100 ZŁ

KOREKTY RÓŻNE	[%]	WARTOŚĆ [zł]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-4	-680
Badania techniczne (11.10.2024)	- 4	- 680
Niewłaściwe serwisowanie	- 2	- 340
Wcześniejsze naprawy	- 2	- 340

KOREKTY RÓŻNE - 2040 ZŁ

KOMENTARZ

1. Wycenę wykonano w oparciu o instrukcję nr 1/2016 z 17 maja 2016 r. SRzTSiRD
2. niniejsza OT w wycenie wartości uwzględnia okres eksploatacji, przebieg pojazdu, ogólny stan techniczny.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

6 300 zł


(słownie: sześć tysięcy trzysta zł)

Wartość określono na podstawie:

- notowań rynkowych
 - korekt mających wpływ na wartość pojazdu.
-

Dnia 2024-11-12

Biegły Skarbowy



Dokumentacja fotograficzna

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7




Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12

