

# USTALENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ POJAZDU SAMOCHODOWEGO



**MARKA POJAZDU:**

**DAF XF 105.460**

**NUMER REJESTRACYJNY:**

**LB 77941**

0602-SEE.7110.553.2024

**WŁAŚCICIEL POJAZDU:**

Dt-logistics.pl sp. z o.o.  
Ul. Jana Pawła II 29  
21-500 Biała Podlaska


**ZLECENIODAWCA:**

Naczelnik Urzędu Skarbowego  
Ul. Prosta 19  
21-500 Biała Podlaska

**WARTOŚĆ RYNKOWA POJAZDU 43 600 ZŁ**

(słownie: czterdzieści trzy tysiące sześćset zł)

**SPORZĄDZIŁ:**  
Biegły Skarbowy  
mgr inż. Sławomir MALICKI



Biała Podlaska, styczeń 2025 r.

WYCENA NR 5/2025

z dnia 2025-01-15

Wykonawca wyceny: mgr inż. Sławomir Malicki

Właściciel pojazdu: Dt-logistics.pl sp.z o.o.

Adres: 21-500 Biała Podlaska ul. Jana Pawła II 29

Zadanie: Ustalenie wartości rynkowej pojazdu samochodowego.



## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Marka: DAF

Model pojazdu: XF 105.460

Wersja: FT

Nr rej.: LB 77941

Rok produkcji: 2010

Rodzaj pojazdu: Ciągnik samochodowy

|  |                        |
|--|------------------------|
| Nr identyfikacyjny (VIN)                   | XLRTE47MS0E888217      |
| Wskazanie drogomierza ./Przebieg szacowany | brak/ 1 250 000 km     |
| Kolor powłoki lakierowej kabiny            | niebieski              |
| Dop. Masa Całk.                            | 18000kg                |
| Rodzaj zabudowy                            | ciągnik siodłowy       |
| Rodzaj kabiny                              | długa / sypialna       |
| Liczba osi/Rodzaj napędu/Skrzynia biegów   | 2 / 4x2 / manualna     |
| Rodzaj silnika                             | z zapłonem samoczynnym |
| Pojemność / Moc silnika                    | 12895 ccm / 340 kW     |
| Liczba cylindrów                           | 6                      |
| Masa własna                                | 7990 kg                |

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| KOŁO           | MARKA, TYP                 | ZUŻYCIE [%] |
|----------------|----------------------------|-------------|
| Przednie lewe  | Fulda 385/65R22.5 160K     | 70          |
| Przednie prawe | Fulda 385/65R22.5 160K     | 70          |
| Tylne LZ       | JINYU 315/70R22.5 156/150L | 50          |
| Tylne LW       | JINYU 315/70R22.5 156/150L | 50          |
| Tylne PZ       | JINYU 315/70R22.5 156/150L | 50          |
| Tylne PW       | JINYU 315/70R22.5 156/150L | 50          |
| Zapas          | BRAK                       | -           |

## OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

Do oględzin przedstawiono pojazd na parkingu SPZOZ w Grabanowie.  
W wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu ustalono:

- Pojazd kompletny, sprawny technicznie;
- Dobrze utrzymany;
- Zużycie proporcjonalne do okresu eksploatacji;
- Zadrapania lakieru;
- Ślady korozji nadwozia;
- Brak zasilania elektrycznego;
- Pęknięte elementy osłon.;
- Brak książki serwisowej.

## KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO ZŁ ..... 50 000 ZŁ  
NIEZBĘDNE NAPRAWY /uwzględniając amortyzację / . - 500 ZŁ  
KOREKTA OGUMIENIA ..... - 1 400 ZŁ

| KOREKTY RÓŻNE                      | [%] | WARTOŚĆ [zł] |
|------------------------------------|-----|--------------|
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | -2  | -1000        |
| Serwisowanie pojazdu               | - 3 | -1500        |
| Badanie techniczne(17.01.2025)     | - 4 | -2000        |

KOREKTY RÓŻNE ..... – 4500 ZŁ

## KOMENTARZ

1. Wycenę wykonano w oparciu o instrukcję nr 1/2016 z 17 maja 2016 r. SRzTSiRD PZM
2. Niniejsza OT w wycenie wartości uwzględnia okres eksploatacji, przebieg pojazdu, ogólny stan techniczny.

**Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:**

**43 600 zł**


**(słownie: czterdzieści trzy tysiące sześćset zł)**

**Wartość określono na podstawie:**

- notowań rynkowych zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Dnia 2025-01-15

Biegły Skarbowy



## Dokumentacja fotograficzna

Foto 1



Foto 2



**Foto 3**



**Foto 4**



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9

