


Dokumentacja fotograficzna

Dokumentacja fotograficzna sporządzona została podczas wizji lokalnej w maju 2020 roku.

Zadanie nr 1 - Wykonanie czyszczenia klinkieru, uzupełnienia ubytków klinkieru, malowania pręseł ogrodzenia budynku Urzędu Skarbowego w Puławach oraz czyszczenia klinkieru przy wjeździe do garażu podziemnego i schodach.



Zadanie nr 2 - Przełożenie opaski wokół budynku Urzędu Skarbowego w Puławach i zapadniętych fragmentów nawierzchni kostki brukowej w obrębie nieruchomości oraz remont schodów przy wejściu głównym.

